

赤平小学校校区通学路の要対策箇所一覧表

箇所番号	危険・緊急度	路線名	箇所名	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	実施状況【実施済・実施中・検討中・未実施】
	B	市道	北文京町1丁目から2丁目に向かう道路	<p>・北文京町1丁目から2丁目に向かう道路には、2カ所の通学路標識はありますが、距離も長いので、車の運転手に通学者がいることを標識以外に何か周知できるものがないか、特にカーブの見通しが悪いため危険で、今できる対策を検討してほしい。</p> <p>(赤平小学校方面からみた道路)</p>  <p>(北文京町2丁目からみた道路)</p> 	<p>・カーブ（山側）の草刈りを検討。</p> <p>・北文京町1丁目から通行しても、2丁目から通行してもわかるように、カーブから20m～30m手前で、歩行者注意等の注意喚起の看板設置を検討。</p>	赤平市	<p>・令和4年9月末、カーブの草刈り対応済。</p> <p>・令和4年11月中、注意喚起の看板設置済。</p> <p>(赤平小学校方面からみた道路)</p>  <p>(北文京町2丁目からみた道路)</p> 

危険・緊急度 A：緊急に対応が必要（児童生徒・ドライバー等が危険を認識し注意しても事故の発生が予想される箇所、事故歴がある箇所等）
 B：速やかに対応が必要（児童生徒・ドライバー等が危険認識を欠如した場合に事故発生が予想される箇所、事故に至らないが危険を感じたことがある箇所等）
 C：安全のために対応が必要（危険性は高くはないが、改善の必要があると判断される箇所、事故の可能性のある箇所等）