

茂尻小学校校区通学路の要対策箇所一覧表

箇所番号	危険・緊急度	路線名	箇所名	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	実施状況【実施済・実施中・検討中・未実施】
茂尻小①	C	国道38号	平岸西町～平岸曙町	<ul style="list-style-type: none"> ・冬期間、歩道が雪で細くなってしまふ。 ・空知単板方向から登校する児童が増えた。 ・交通量が多い箇所なので登校時までに歩道除雪が終われるようにお願いしたい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・バス運行時間を考慮しつつ除雪の時間帯を検討する。 (合同点検) 	国	

危険・緊急度 A：緊急に対応が必要（児童生徒・ドライバー等が危険を認識し注意しても事故の発生が予想される箇所、事故歴がある箇所等）
 B：速やかに対応が必要（児童生徒・ドライバー等が危険認識を欠如した場合に事故発生が予想される箇所、事故に至らないが危険を感じたことがある箇所等）
 C：安全のために対応が必要（危険性は高くはないが、改善の必要があると判断される箇所、事故の可能性のある箇所等）