

豊里小学校・赤平中学校校区通学路の要対策箇所一覧表

箇所 番号	危険・ 緊急度	路線名	箇所名	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	実施状況【実施済・実施中・検討中・未実施】
	C	市道	豊栄町5丁目40番地 付近 交差点	<p>・豊里小学校方面からきても、児童館方面からきても、どちら側からも車が見えにくい。 また、二つの道は通学路と児童館へ行く道でもあるため、児童が安全に通れるようにしてほしい。 (豊里小学校方面からみた交差点)</p>  <p>(児童館方面からみた交差点)</p>  <p>(交差点からみた線路付近の市道)</p> 	<p>・両方の道路を通行する車に児童が通る事がわかるように、注意喚起のための看板設置を検討。 ・豊里小学校方面側の交差点には、停止線（点線）がある。薄くなっているため、停止線（点線）の引き直しの検討。 ・並木公園の植栽の枝等で、通っている児童・通行している車が見えにくい箇所があるため、植栽の剪定、線路付近の雑草の草刈りなどの対応を検討。</p>	赤平市	<p>・令和3年10月末、注意喚起のための看板設置済。 ・令和3年9月末、停止線（点線）引き直し対応済。 ・令和3年9月末、植栽の剪定作業、線路付近の草刈り対応済。</p>